

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0351	三菱	R4/4	2PG-FS74HZ-*****	冷凍ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M シフトパイロット
自家用 営業用 レンタカ 不明	R5.4.25 切れ 抹消	1,625 km タコグラフ年月 アリ	11,600 kg	L 9,360 W 2,300 H 2,440 (2,350)	馬力 394ps ターボ 有 2 ペダル

エンジン状態 (A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)			ナシ			汚れ (少) 中 多	*温度設定	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)			ナシ			シート破れ 有 (無)	外気38℃ 設定-35℃	
上物メーカー名 年式,型式及状態 矢野特殊						ベット (有) 無	庫内36.9℃⇒-15.2℃	
ラッシング2段 ジョルダー4列 庫内灯(LED) 床:キーストン 水抜き穴4ヶ所						クロス張り 有 (無)	4H稼働	
冷凍機:菱重						ETC 有 (無)		
ロックバー・ボデー枠・蝶番・門口:ステン						ラジオ (有) 無	バックモニター	

外装状態 ハイルーフ アルミホイール リアエアサス ヘッドライト:LED
サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 5対(LED)

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 (良好) 飛石有

記録簿	有	無
-----	---	---

PMマフラ	(有)	無
証明書	有	無

S・リミッタ	(有)	無
証明書	有	無

タイヤ状態
1~10、×、欠、で記載

9	前	9	
9	9	9	9
9	9	9	9

F 10 スペア R

サイズF 265/70R19.5
サイズR 265/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります