

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
B0357	UD	R1/7	2PG-CG5CA・JNCMB02G8KU041259	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	エスコット		
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R5.7.24 切れ 抹消	312,142 km タコグラフ年月 アリ	13,700 kg	L 9,630	W 2,400	H 2,630 (2,550)	馬力	390ps	ターボ	有
							2	ペダル		

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	14,260 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ DKL No.W9DR728						ベット	有 無	
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板							クロス張り	有 無	
							ETC	有 無	
							ラジオ	有 無	バックモニター

外装状態	ラジオ	リアエアサス	アルミホイール	ヘッドライト:LED
燃料タンク	300L+300L			
Fガラス状態	要交換	良好	飛石有	
記録簿	有	無		
	R1年~R4年			
PMマフラ	有	無		
証明書	有	無		
S・リミッタ	有	無		
証明書	有	無		

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)

工具箱

リング入れ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

※ 6	前	※ 6
6		6
×	×	×
10	10	10

F 3 スペア R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

※スタッドレスタイヤ

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります