

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状							
A0218	三菱	H30/4	2PG-FU74HZ-501025	冷凍バン	株式会社 キャリオン						
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R5.6.23		切れ	203,642 km	13,000 kg	L	W	H	馬力	ターボ	有
			抹消			タコグラフ年月	アリ	9,340			

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 不良 <input type="radio"/> 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				ナシ		汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 多 <input type="radio"/>	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				ナシ		シート破れ	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>	外気3°C 設定-35°C
上物メーカー名 年式,型式及状態	矢野特殊自動車 TPH8540 No.B180280 2018年4月製造				ナシ		ベット	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	庫内-0.1°C⇒-30.2°C
ラッシングレール2段 ジョルダー4列 庫内灯LED(ラインタイプ) 床:アルミキーストン							クロス張り	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>	2.5H稼働
冷凍機:菱重 No.899100196BL 2018年製造							ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	
							ラジオ	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	バックモニター

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED

サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 5対(電球)最後尾W

燃料タンク	300L+300L	
Fガラス状態	要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 <input type="radio"/> 飛石有 <input type="radio"/>	
記録簿	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>	
PMマフラ	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	
証明書	有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	
S・リミッタ	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	
証明書	有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	

バンパー
コーナー
グリル
ミラーカバー } メッキ

アオリ内側角割れ

曲がり

サイドバンパーエンドキャップ無

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

7	前	7
8	8	8 8
9	9	9 9

F 1 スペア R

サイズF 11R22.5

サイズR 11R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります