

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
E0378	トレクス	R2/9	PFB34118-7777	トレーラーウイング	株式会社キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M
<input type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="checkbox"/> レンタカ <input type="checkbox"/> 不明	一時抹消 切れ 抹消	km タコグラフ年月	27,000 kg	L 12,600	W 2,410	H 2,340 (2,240)	馬力 ターボ ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	円	キャブ内部	備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								汚れ	少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								シート破れ	有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本トレクス PFB34118 No.PFB34118-7777 2020年7月製造								ベット	有 無	
ランディングギヤ:ニレット製 NLH-813 2020年6月製造								クロス張り	有 無	
ラッシングレール2段 内フック12対 庫内灯4灯(LED) 床:板								ETC	有 無	
※アオリ内側凹み有								ラジオ	有 無	

外装状態 エアサス リフトアクスル 燃料タンク Fガラス状態 要交換 良好 飛石有 記録簿 <input checked="" type="checkbox"/> 有 無 R3年・R4年 PMマフラ 有 無 証明書 有 無 S・リミッタ 有 無 証明書 有 無	<p>サイドバンパー 3段(鉄) マーカーランプ 7対(LED)</p> <p>リング入れ</p> <p>スリキズ・サビ</p> <p>リフトアクスル</p> <p>工具箱</p>	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載 前 <table border="1"> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>3</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table> F <input type="text" value="10"/> スペア <input type="text" value=""/> R サイズRF 11R22.5 サイズRM 11R22.5 サイズRR 11R22.5	1	1	0	0	3	2	3	3	0	0	0	0
1	1	0	0											
3	2	3	3											
0	0	0	0											

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります