





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0432	三菱	R4/8	2KG-FV70HX-540298	ダンプ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速			
自家用 営業用 レンタカ 不明	R5.8.18	切れ	1,087 km	8,800	L	W	H	馬力	394ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月	アリ	kg	5,100	2,200	480	3	ペダル	

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ナシ				汚れ	(少) 中 多
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				ナシ				シート破れ	有 (無)
上物メーカー名 年式,型式及状態				新明和 DRS11-02SC No.F2205503105Z				ベツト	(有) 無
床:鉄板(耐摩耗性鋼板) 自重計付 コボレーン								クロス張り	有 (無)
床厚み:(デッキ6.0mm・サイド4.5mm・テール6.0mm・前壁4.5mm)								ETC	(有) 無
								ラジオ	(有) 無
									バックモニター

燃料タンク 300L	バンパー コーナー グリル ミラーカバー ドアガーニッシュ ステップ	メッキ	外装状態 ハイルーフ リーフサス アルミホイール ヘッドライト:LED サイドバンパー 3段(ステン)	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載 10 前 10 10 10 10 10 10 10 10 10 F 10 スペア R サイズF 11R22.5 サイズR 11R22.5 *スノータイヤは表記する
Fガラス状態 要交換 (良好) 飛石有				
記録簿 有 (無)				
PMマフラー (有) 無 証明書 有 無				
S・リミッター (有) 無 証明書 有 無				

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります