

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
A0325	三菱	H30/7	2KG-FK61F-600794	ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	240,391 km タコグラフ年月 アリ	3,000 kg	L 6,240	W 2,400	H 2,400 (2,300)	馬力	220ps	ターボ 有
							3	ペダル	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 <b>中</b> 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ <b>有</b> 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ No.849C4997							ベツト <b>有</b> 無	
ラッシングレール2段 内フック5対 庫内灯3灯(LED) 床:板								クロス張り 有 <b>無</b>	
								ETC <b>有</b> 無	
								ラジオ <b>有</b> 無	バックモニター

外装状態 リーフサス ヘッドライト:ディスチャージ





燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 <b>飛石有</b>
リペア要

記録簿	有 <b>無</b>
-----	------------

PMマフラ	<b>有</b> 無
証明書	有 無

S・リミッタ	有 <b>無</b>
証明書	有 無

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="text" value="2"/>	前	<input type="text" value="2"/>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<input type="text" value="1"/>	×	×	<input type="text" value="1"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

F  スペア

R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

※スペアタイヤパンク

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります