

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
V0441	ボルボ	H28/3	不明・YV2RM00C1FA778757	冷凍ウイング	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	Iシフト		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R5.8.15 切れ 抹消	606,137 km タコグラフ年月 アリ	10,600 kg	L 9,190	W 2,370	H 2,250 (2,190)	馬力	440ps	ターボ	有
							2	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	15,330 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 多	*温度設定		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	外気9°C 設定-29°C		
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本トレクス No.15W07387				ベット	有 <input checked="" type="radio"/> 無	庫内13.7°C⇒-9.6°C		
ラッシングレール2段 ジョルダー4列 庫内灯6灯(LED) 床:ステンレス エバ下(内エバH1,850)					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無	4H稼働		
冷凍機:サーモキング No.GLW1037148 2015年製造					ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
					ラジオ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	バックモニター		

外装状態 総輪エアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク 635L

Fガラス状態 要交換  良好 飛石有

記録簿  有 無 H28年~R4年

PMマフラ  有 無 証明書 有 無

S・リミッタ  有 無 証明書 有 無

サイドバンパー 2段(ステン) マーカー 1対(電球)

天井塗装剥がれ  
キズ 飛石  
バンパー グリル ライトカウル } メッキ  
スリキズ  
工具箱  
オーバーハング  
サビ・割れ  
キズ  
凹み  
凹み X  
凹み X  
スリキズ  
サビ  
オーバーハング  
工具箱

タイヤ状態  
1~10、×、欠、で記載

2	前	2
3	3	3 3
3	3	3 3

F  欠  スペア  R

サイズF 295/80R22.5  
サイズR 11R22.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります