HPNo.	車名	年式	番号 架装		架装形	状			
C0408	日野 H28/3 QPG-FW1E			EG-15058		ウイング		株式会社キャリオン	
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(m		m)	T/M 7 速	
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時技	末消 切れ 抹消	275,370 km タコグラフ年月 アリ	12,600 kg	L 9,580	2,370	H 2,640 (2,570)		880ps ターボ 有 ペダル
エンジン状態	態 A BC	DE AC	息不良無 ブレーキ	エアー	リサイクル料	12,870 円	キャブ	內部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ナシ								中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) ナシ							シート破れ	有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本トレクス No.15W12248							ベット	(有) 無	
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯6灯(LED) 床:板 観音扉 90度ストッパー							クロス張り	有無	
格納ゲート:極東開発 CG1002H-B3MRA2 No.15T126521N							ETC	<b>有</b> 無	1
							ラジオ	<b></b> 無	バックモニター
外装状態	リアエアサ	ス ヘッドラ	仆:ディスチャージ	** **				1~	タイヤ状態 10、× 、欠 、で記載
燃料タ	ンク		行灯カバー無サイ	ドバンパー 3段(アルミ	) マーカー 3対		ラジオアンテナ 	* 4	前 ※ 4
300L+2	00L	点キス	× ×			看板跡		* 3	* 3
Fガラス				$\geq$				<b>*</b> 3 *	3 *3 *3
要交換 良好	飛石有	1	スリキズ 看板跡	リキズ				<b>*</b> 3 *	3 *2 *3
記録簿		2260		看板跔				F	10 スペア R
PMマフラ イ	無					П		サイズF	
証明書 有		凹み・キス	<u>Ш</u> ъ	00				サイズR	245/70R19.5
S・リミッタ 有 証明書 有	_		バックランプ曲がり カバー: テールランプ辺り変形	欠損 ※F/Rフ	ェンダー泥除け	フェンダー	スリキズ -変形 錆	**  \	ノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります