

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
V0389	ボルボ	R1/9	2DG-KA2TEA1-YV2RTY0AKT844659	トラクタ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	Iシフト			
○ 家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R5.11.21	切れ	297,850 km	11,500	L	W	H	馬力	460ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月	ナシ	kg	-	-	-	2	ペダル	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	15,330 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ <input checked="" type="radio"/> 少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無
上物メーカー名 年式,型式及状態								ベツト	有 <input checked="" type="radio"/> 無
カプラ:JOST製								クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無
								ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無
								ラジオ	有 <input checked="" type="radio"/> 無

<b>外装状態</b> <table border="1"> <tr><td>燃料タンク</td></tr> <tr><td>405L</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>Fガラス状態</td></tr> <tr><td>要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>記録簿</td></tr> <tr><td><input checked="" type="radio"/> 有 無</td></tr> <tr><td>R2年~R4年</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>PMマフラ</td></tr> <tr><td><input checked="" type="radio"/> 有 無</td></tr> <tr><td>証明書</td></tr> <tr><td>有 無</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>S・リミッタ</td></tr> <tr><td><input checked="" type="radio"/> 有 無</td></tr> <tr><td>証明書</td></tr> <tr><td>有 無</td></tr> </table>	燃料タンク	405L	Fガラス状態	要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有	記録簿	<input checked="" type="radio"/> 有 無	R2年~R4年	PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	証明書	有 無	S・リミッタ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	証明書	有 無		<b>タイヤ状態</b> 1~10、×、欠、で記載 <table border="1"> <tr><td>3</td><td>前</td><td>3</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R サイズF 315/70R22.5 サイズR 295/80R22.5 *スノータイヤは表記する	3	前	3				5	5	5	5				
燃料タンク																															
405L																															
Fガラス状態																															
要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有																															
記録簿																															
<input checked="" type="radio"/> 有 無																															
R2年~R4年																															
PMマフラ																															
<input checked="" type="radio"/> 有 無																															
証明書																															
有 無																															
S・リミッタ																															
<input checked="" type="radio"/> 有 無																															
証明書																															
有 無																															
3	前	3																													
5	5	5	5																												

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります