







HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D0301	いすゞ	H26/2	TKG-NPR85AR-7043548	平ボデー	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消	切れ 66,944 km 抹消	2,000 kg	L 4,360	W 2,070	H 380	馬力	150ps	ターボ	有
		タコグラフ年月	ナシ				3	ペダル		

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>(良)</b> 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	10,440 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	少 <b>(中)</b> 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	錆アリ						シート破れ	有 <b>(無)</b>	
上物メーカー名 年式,型式及状態							ベツト	有 <b>(無)</b>	
埋込フック3対 床:板 セイコーラック1対							クロス張り	有 <b>(無)</b>	
							ETC	<b>(有)</b> 無	
							ラジオ	<b>(有)</b> 無	

<p>外装状態 ヘッドライト:ハロゲン</p> <p>燃料タンク 85L</p> <p>Fガラス状態 要交換 <b>(良好)</b> 飛石有</p> <p>記録簿 有 <b>(無)</b></p> <p>PMマフラ <b>(有)</b> 無</p> <p>証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ 有 <b>(無)</b></p> <p>証明書 有 無</p>	<p>天井補修跡</p> 	<p>サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 1対(LED)後部</p> 	<p>タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td><b>9</b></td> <td>前</td> <td><b>9</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>9</b></td> <td><b>9</b></td> <td><b>9</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>F <b>9</b> スペア <b>( )</b> R</p> <p>サイズF 205/75R16 サイズR 205/75R16</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	<b>9</b>	前	<b>9</b>				<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>			
<b>9</b>	前	<b>9</b>													
<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>													
	<p>床板ササクレ・右後部穴有</p> 	<p>煽り上部スリキズ三方</p> 													
		<p>看板跡</p> 	<p>リヤ扉 水平チェーン吊</p> 												

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります