

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0429	三菱	R4/8	2PG-FS74HZ-*****	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M シフトパイロット
自家用 営業用 レンタカ 不明	R5.8.27 切れ 抹消	1,292 km タコグラフ年月 アリ	12,500 kg	L 9,350 W 2,270 H 2,350 (2,340)	馬力 394ps ターボ 有 2 ペダル

エンジン状態 (A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)			ナシ			汚れ (少) 中 多	*温度設定	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)			ナシ			シート破れ	有 (無)	外気7°C -35°C設定
上物メーカー名 年式,型式及状態 東プレ						ベット	(有) 無	庫内6.9°C⇒-32.9°C
ラッシングレール2段 ジョルダ4列 庫内灯ラインタイプ(LED) 床:キーストン スタンバイ付 門口:ステン						クロス張り	有 (無)	4H稼働
冷凍機:菱重						ETC	有 (無)	
格納ゲート:極東開発						ラジオ	(有) 無	バックモニター

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 (良好) 飛石有

記録簿
有 (無)

PMマフラ
(有) 無

証明書
有 無

S・リミッタ
(有) 無

証明書
有 無

サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 7対(LED)

冷凍ユニット

アドブルー 燃料タンク

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

10	前	10	
10		10	
10	10	10	10
10	10	10	10

F 10 スペア  R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります