HPNo.	車名 年式		型式•車体番号			架装形状					
A0491	三菱	R4/11	2PG-FS74HZ-541290			ゲート付冷凍バン			株式会社キャリオン		
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	ὰ量 荷台寸法(m		m) T/M		シフ	シフトパイロット	
自家用営業用	DE 11	07 切れ	1,329	km 12,500	L	W	H	馬力	394ps	ターホ゛	有
レンタカ不明	R5.11	.27 抹消	タコグラフ年月ア	,	9,360	$0 \mid 2,270$	2,360 (2,330)	2	ペダル		
エンジン状!	態(A) B C	DE AC	息 不良 無 7	<i>゛</i> レーキ エアー	リサイクル料	13,480 円	キャブ	內部	備考		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ナシ								中	多 ;	k 温度設力	定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) ナシ								有 (無外気	6℃ 設定	-35°C
上物メーカー名 年式,型式及状態 東プレ No.220587 2022年9月製								匍	無 庫内	8.3°C⇒-	-35°C
ラッシングレール2段 ジョルダー4列 庫内灯ラインタイプ(LED) 床:キーストン								有 ((4H稼働	
冷凍機:菱重 TU100SB No.283100438BL 2022年製								有 ((
格納ゲート:極東開発 CG1002N-B3MRA2 No.22T078707N								<u> </u>	無」バ	ックモニタ	7 —
外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト: LED タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載											計
燃料タ								10 前 10			<u> </u>
300L+3	300L+300L								10	10	
Fガラス状態 要交換 良好 飛石有								10	10	10	10
グリル・メッキ								10	10	10	10
記録簿	有無	ミラーカバー_							10	10	
									F 10 3	ペア ト	2
PMマフラ 有 無								サイン	<u>ー</u> ベF 2	<u>—</u> 45/70R19	9.5
証明書 有 無								サイン	₹R 2	45/70R19	9.5
S・リミッタ	無	2290 🖶			:	00					
証明書	新							*	スノータイ	ヤは表記す	る

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります