HPNo.	車名 年式 型式・車体			番号 架装形			装形	<u> </u>					
A0510	三菱	R4/9	2KG-FU74H	-FU74HZ-540394			アルミ平			株式会社キャリオン			
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量		荷台寸法(mi		n)	T/M		7 速		
自家用	DE 0	→ 切れ	822 km	14,300	L	W		Н	馬力	394ps	ターホ゛	有	
営業用 レンタカ 不明	R5.9.	I	11111	kg	9,60	$0 \mid 2,3$	90	800 (後700)	3	ペダル			
エンジン状	態 ABC	DE AC	息不良無ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,480	円	キャブ	内部	備考	•		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ナシ								汚れ 少	中:	多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) ナシ								シート破れ	有(
上物メーカー名 年式,型式及状態 パブコ No.21-4XF13								ベット	(有)	無			
内フック9対 作業灯2灯(LED) セイコーラック2対 アオリ内側ステップ(後部)1対 床:板									有 (
蝶番・キャッチ:ステン									(有)	無			
									<u> </u>	無 バ	ックモニ	ター	
外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED										タイヤ状態 1~10、× 、欠、で記載			
燃料タンク									1 -		. –	$\frac{1}{0}$	
サイト・ハンハー 3段(アルミ) マーカー 5対(LED)									-			=	
									L	10		0	
Fガラス状態									10	10	10	10	
要交換良好 飛石有													
パンパー									10	10	10	10	
記録簿 有 無 コーナー グリル メッキ ブリル										F 10 スペ	ペア	₹	
PMマフラ 有)無									サイス		—— 95/80R2:	I	
証明書 有 無									サイス		11R22.5		
S・リミッタ イ						0.0							
証明書 有 無									*>	スノータイプ	ヤは表記す	~る	

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります