




HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
C0524	日野	R4/9	2KG-FD2ABG-130297	ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
自家用 営業用 レンタカ 不明	R6.9.7 切れ 抹消	201 km タコグラフ年月 ナシ	2,650 kg	L 6,270	W 2,390	H 2,420 (2,330)	馬力	240ps	ターボ 有
							3	ペダル	

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ナシ			汚れ	(少) 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				ナシ			シート破れ	有 (無)	
上物メーカー名 年式,型式及状態				トランテックス No.W050J40			ベツト	(有) 無	
ラッシングレール2段 内フック5対 庫内灯3灯(LED) 床:板							クロス張り	有 (無)	
							ETC	有 (無)	
							ラジオ	(有) 無	バックモニター

外装状態		ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED		サイドバンパー 1段(アルミ) マーカー 5対(電球)		タイヤ状態																							
燃料タンク		200L						1~10、×、欠、で記載																					
Fガラス状態		要交換 (良好) 飛石有		バンパー グリル コーナー ミラー ミラーステー } メッキ						<table border="1"> <tr> <td>10</td> <td>前</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				10	前	10						10	10	10	10				
10	前	10																											
10	10	10	10																										
記録簿		有 (無)		F 10 スペア <input type="checkbox"/> R																									
PMマフラ		(有) 無		サイズF 225/80R17.5																									
証明書		有 無		サイズR 225/80R17.5																									
S・リミッタ		有 (無)																											
証明書		有 無																											

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります