

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状										
C0477	日野	H29/12	2KG-FD2ABA-101880		ウイング			株式会社 キャリオン							
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6 速				
○	自家用	R5.12.16	切れ 抹消	446,331 km	2,850 kg	L 6,230	W 2,400	H 2,400 (2,310)	馬力	210ps	ターボ	有			
	営業用								タコグラフ年月		ナシ	3	ペダル		
	レンタカ 不明														
エンジン状態		A B ☒ D E	AC	☒ 良	不良	無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部		備考		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							ナシ			汚れ 少 ☒ 多					
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)							ナシ			シート破れ 有 ☒ 無					
上物メーカー名 年式,型式及状態							パブコ No7X9C2830			ベツト ☒ 有 無					
ラッシングレール2段 内フック5対 庫内灯3灯(電球) 床:板										クロス張り 有 ☒ 無					
										ETC 有 ☒ 無					
										ラジオ ☒ 有 無		バックモニター			
外装状態 ハイルーフ リーフサス ヘッドライト:LED															
燃料タンク															
200L															
Fガラス状態															
要交換	良好	☒ 飛石有													
要リペア															
記録簿	☒ 有	無													
H30年~R4年															
PMマフラ	☒ 有	無													
証明書	有	無													
S・リミッタ	有	☒ 無													
証明書	有	無													
グリル コーナー ミラーカバー ドアガーニッシュ		メッキ													
		キズ													
		当りキズ													
		リヤバンパー凹み大													
		スリキ													
		看板跡													
		キズ													
		看板跡													
		スピアタイヤ亀裂有													
		タイヤ状態													
		1~10、×、欠、で記載													
		3 前 2													
		2 2 2 2													
		F 2 スペア R													
		サイズF 225/80R17.5													
		サイズR 225/80R17.5													
		*スノータイヤは表記する													

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります