

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0482	三菱	H29/5	QPG-FS64VZ-523138	アルミ平	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R6.2.2 切れ 抹消	393,908 km タコグラフ年月 ナシ	14,100 kg	L 9,600	W 2,390	H 800 (後700)	馬力	380ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	A B C (D) E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	オイルパン周辺オイル滲みアリ						汚れ	少 (中) 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	(有) 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	フジタボデー						ベツト	(有) 無	
内フック30対 スターション(前2対・後1ヶ) 床:板							クロス張り	有 (無)	
							ETC	(有) 無	
							ラジオ	(有) 無	バックモニター

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 良好 (飛石有)
小多数

記録簿
(有) 無
H30年~R5年

PMマフラ
(有) 無
証明書 有 無

S・リミッター
(有) 無
証明書 有 無

サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 5対(電球)

バンパー
コーナー
グリル
ミラーカバー } メッキ

スターション

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

9	前	9	
9		9	
9	8	7	9
7	8	7	7

F **(9)** スペア R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります