

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
C0558	日野	R2/11	2RG-FW1AH-113392	ゲート付ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	プロシフト	
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	99,983 km タコグラフ年月 ナシ	13,300 kg	L 9,700	W 2,400	H 2,670 (2,470)	馬力 380ps 3	ターボ 有 ペダル	有

エンジン状態	A(●) C D E	AC	良 不良(無)	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,100 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少(中)	多	ドラレコ バックモニター	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有(無)			
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス No.W079F60-05				ベット	有(無)			
ラッシング2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板					クロス張り	有(無)			
格納ゲート:極東開発 CG1002K-B3MRA2					ETC	有(無)			
					ラジオ	有(無)			

外装状態 アルミホイール リアエアサス ヘッドライト:LED

燃料タンク
300L+210L

Fガラス状態
要交換(良好) 飛石有

記録簿	(有)	無
R3年~R4年		

PMマフラ	(有)	無
証明書	有	無

S・リミッタ	(有)	無
証明書	有	無

サイドバンパー 2段(ステン) マーカー 26対(LED)※一部不灯・点滅アリ

看板あと

メッキ

バンパー
コーナー
ミラー
グリル
サイドガーニッシュ

※パワーゲート寸法

700
900
1,600

凹み

看板あと

塗装剥げ多数

看板あと

塗装剥げ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

* 8	前	* 8
* 8		* 8
* 8	* 8	* 8 * 8
* 8	* 8	* 8 * 8

F スペア 10 R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります