

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状							
A0403	三菱	H23/2	PDG-FF83DY-570063	平ボデー	株式会社 キャリオン						
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	予備検査 切れ		150,185 km	3,950 kg	L	W	H	馬力	180ps	ターボ	有
	R5.8.10 抹消		タコグラフ年月 ナシ		4,350	2,100	700	3	ペダル		

エンジン状態	A B C Ⓓ E	AC	⓪ 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	8,930 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 ⓪ 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ ⓪ 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態								ベツト 有 ⓪ 無	
床:ステンレス								クロス張り 有 ⓪ 無	
								ETC 有 ⓪ 無	
								ラジオ ⓪ 有 無	

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ハロゲン

燃料タンク	100L
Fガラス状態	要交換 良好 ⓪ 飛石有
記録簿	有 ⓪ 無
PMマフラ	⓪ 有 無
証明書	有 無
S・リミッタ	有 ⓪ 無
証明書	有 無

天井凹み
飛石小
X X
ウインカー水滴
サイドバンパー 1段(アルミ) マーカー 3対(電球)
アオリ内側補修有
凹み X 700
キズ X
1420
補修有
アオリ内側穴有
キズ X
アンダーミラー
ボルトキャップ無
補修有
キズ

タイヤ状態
1~10、×、欠、で記載

6		前	6	
□			□	
4	4		5	5
4	4		6	6

F **欠** スペア □ R
サイズF 225/70R16
サイズR 205/65R16

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります