

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D0494	いすゞ	H26/8	TKG-FRR90S2-7061166	ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 6速
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	401,679 km タコグラフ年月 アリ	2,850 kg	L 6,210 W 2,220 H 2,390 (2,290)	馬力 210ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,080 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ			ナシ				汚れ 少 中 多	※コンソール割れ バックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ			ナシ				シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ DMS No.W6DP608			ナシ				ベット 有 無	
ラッシング2段 内フック5対 庫内灯4灯(電球) 床:板								クロス張り 有 無	
								ETC 有 無 ラジオ 有 無	

外装状態 リーフサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク 200L

Fガラス状態 **要交換** 良好 飛石有 点キズ・一部ヒビ有

記録簿 **有** 無 H28年~R4年

PMマフラ **有** 無 証明書 有 無

S・リミッタ 有 **無** 証明書 有 無

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 4対(LED:3灯・電球1灯)

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

4	前	4
*		*
4		4
*		*
4		4
*		*
4		4
*		*

F **10** スペア R

サイズF 225/80R17.5
サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります