

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
A0550	三菱	R2/6	2KG-FK65F-605585	ゲート付ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R5.6.25 切れ 抹消	75,237 km タコグラフ年月 ナシ	2,450 kg	L 6,220	W 2,400	H 2,400 (2,300)	馬力	220ps	ターボ 有
							3	ペダル	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ No.C29C4091							ベツト <input checked="" type="radio"/> 無	
ラッシングレール2段 内フック5対 庫内灯3灯(LED) 床:板								クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
格納ゲート:極東開発 CG1002K-B3MRA2 No.20T040094N								ETC <input checked="" type="radio"/> 無	
								ラジオ <input checked="" type="radio"/> 無	バックモニター

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有
点キズ有

記録簿
<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
R2年~R4年

PMマフラ
<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
証明書
<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無

S・リミッタ
<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
証明書
<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無

フロントガラス点キズ
パネル飛石 角キズ
フロントバンパーライト上スリキズ
メッキ
コーナースリキズ
メッキ剥がれ
サイドバンパー 2段(ステン) マーカー 6対(電球)
ミラーアームサビ
キズ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

* <input type="text" value="7"/>	前	* <input type="text" value="7"/>
<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>
* <input type="text" value="7"/>	* <input type="text" value="7"/>	* <input type="text" value="7"/>
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>

F スペア R

サイズF 225/80R17.5
サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります