

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状										
C0469	日野	H28/5	QKG-FE7JLAG-12297		クレーン付			株式会社 キャリオン							
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6 速				
○	自家用	検切れ		切れ	254,638 km	7,200 kg	L 5,600	W 2,230	H 390	馬力	260ps	ターボ	有		
	営業用									タコグラフ年月	アリ	3	ペダル		
	レンタカ														
	不明	抹消													
エンジン状態		A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,400 円	キャブ内部		備考				
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							ナシ		汚れ 少 中 多		バックモニター				
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)							錆アリ		シート破れ 有 無						
上物メーカー名 年式,型式及状態							イカリヤボディ		ベツト 有 無						
内フック7対 スタクション(外:7対 内:5対) 作業灯2灯(LED) 床:板									クロス張り 有 無						
クレーン:タダノ TM-ZE364HR No.410-025-01134									ETC 有 無						
4段 ラジコン フックイン 2.93t吊									ラジオ 有 無						
外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ															
燃料タンク															
200L															
Fガラス状態															
要交換	良好	飛石有													
点キズ															
記録簿	有	無													
PMマフラ	有	無													
証明書	有	無													
S・リミッタ	有	無													
証明書	有	無													
サイドバンパー 2段(鉄) マーカー 5対(電球) ミラーズリキズ パネル飛石多 凹み バンパー コーナー グリル ミラーカバー ミラーアーム ドアガーニッシュ メッキ 腐食 スリキズ リヤフェンダー曲がり キズ・サ 角変形 ドアガーニッシュ浮き(左右) サイドバンパーキズ・サビ(左右)															
タイヤ状態															
1~10、×、欠、で記載															
4		前		4											
4		4		4		4									
F 9		スペア				R									
サイズF		265/70R19.5													
サイズR		265/70R19.5													
*スノータイヤは表記する															

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります