

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0473	日野	R2/3	2KG-FD2ABG-115956	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 6速
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	検切れ (切れ) 抹消	106,666 km タコグラフ年月 ナシ	2,300 kg	L 6,190 W 2,310 H 2,060 (2,020)	馬力 210ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A() B() C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ 少 (中) 多	*温度設定			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ 有 (無)	外気12℃ 設定-30℃			
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス V024F08-03				ベツト (有) 無	庫内7.4℃⇒-18.7℃			
ラッシングレール2段 ジョルダー4列 庫内灯3灯(LED) 床:キーストン					クロス張り 有 (無)	3H稼働			
冷凍機:菱重 TDJS50DC No.945701030BL 2019年製造					ETC (有) 無				
格納ゲート:新明和 TRAK10-6485D No.S01004765					ラジオ (有) 無	バックモニター			

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:LED

燃料タンク 200L





Fガラス状態 要交換 良好 (飛石有) 飛石アリ

記録簿 (有) 無 R2年・R3年

PMマフラ (有) 無 証明書 有 無

S・リミッタ 有 (無) 証明書 有 無

サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 3対(電球)

キズ スリキズ バンパーステー補修跡 マーカー球切れ

タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載

8	前	8	
8	8	8	8

F 10 スペア R

サイズF 225/80R17.5
サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります