

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0584	日野	R2/3	2KG-FD2AB-116596	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消	切れ 337,914 km タコグラフ年月 ナシ	2,250 kg	L 6,280 W 2,250 H 2,110 (2,050)	馬力 240ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B ☒ D E	AC	☒ 良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 ☒ 多	*設定温度
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 ☒ 無	外気25℃ 設定-30℃
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス No.V067F76-06							ベット 有 ☒ 無	庫内23.2℃⇒-13.3℃
ラッシングレール2段 庫内灯3灯(LED) 床:キーストン 観音扉 90℃ストッパー								クロス張り 有 ☒ 無	4H稼働
冷凍機:三菱 TDJS50A-L2 No.945701064BL 2019年製造								ETC 有 ☒ 無	
格納ゲート:新明和 TRAK10-6485D No.S01208100 11401 No.TTS191217572								ラジオ 有 ☒ 無	バックモニター

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED		サイドバンパー 1段(ステン) マーカー 6対(電球)		タイヤ状態	
燃料タンク 200L					
Fガラス状態 要交換 良好 ☒ 飛石有 キズ・ヒビ有					
バンパー コーナー グリル ミラーカバー ミラーステー ドアガーニッシュ		メッキ		7 前 7 10 10 10 10 10 スペア R サイズF 225/80R17.5 サイズR 225/80R17.5	
記録簿 有 ☒ 無		PMマフラ 有 ☒ 無		サイズF 225/80R17.5 サイズR 225/80R17.5	
証明書 有 無		S・リミッタ 有 ☒ 無		証明書 有 無	
2200 1400 1550		キズ・凹み		スリキズ	

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります