

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D0564	いすゞ	H24/4	LKG-EXD77AD-7000123	トラクタ	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 7速
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	403,110 km タコグラフ年月 アリ	9,600 kg	L W H	馬力 400ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,830 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	オイルしみアリ				汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 中 多	※クラクション鳴らない		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態					ベツト	<input checked="" type="radio"/> 有 無			
					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
					ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	バックモニター		

外装状態	リアエアサス	ヘッドライト:ディスチャージ	PTO付
燃料タンク	300L		
Fガラス状態	要交換	良好	<input checked="" type="radio"/> 飛石有
記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無	
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有	無	
証明書	有	無	
S・リミッタ	<input checked="" type="radio"/> 有	無	
証明書	有	無	

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 4対(LED)

塗装ハゲ多

右ドア開きにくい

ホイール鎖

マーカーランプ切れ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
4	前	4	
5	5	5	5
F	欠	スペア	R
サイズF	295/80R22.5		
サイズR	記載なし R22.5		
*スノータイヤは表記する			

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります