

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0544	三菱	H20/9	BDG-FU55JZ-550242	冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	イノマット		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R5.12.16	611,816 km	12,800 kg	L 9,310	W 2,270	H 2,250 (2,200)	馬力	380ps	ターボ	有
	切れ 抹消	タコグラフ年月	アリ				2	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,580 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ターボダクト周辺オイル滲みアリ						汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	外気24℃ 設定-30℃
上物メーカー名 年式,型式及状態	矢野特殊自動車 No.080664						ベツト	有 <input checked="" type="radio"/> 無	庫内18℃⇒-10℃
ラッシングレール2段 ジョルダ4列 スタンバイ付 庫内灯8灯(LED・蛍光灯) 床:キーストン							クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無	4H稼働
エバ下(前エバ2,110 後2,100) 蝶番・ロックバー:ステン 積込品:ジョルダ×2 ハンドル×1							ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無	ナビ
冷凍機:三菱 前:TDS60DZ 後:TDS50DX TDS70CN2 No.075300066BL							ラジオ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	バックモニター

外装状態 ハイルーフ 総輪エアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
400L

Fガラス状態
要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有
一部ヒビ

記録簿
<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
H21年~R4年

PMマフラ
<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
証明書
有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/>

S・リミッタ
<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
証明書
有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/>

サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 5対(電球)

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="checkbox"/>	4	前	<input type="checkbox"/>	4
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	2	4	6	6
<input type="checkbox"/>	7	7	6	6

F スペア R

サイズF 295/80R22.5
サイズR 275/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります