

|                                  |                      |                             |                     |            |            |                       |     |       |     |   |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|------------|------------|-----------------------|-----|-------|-----|---|
| HPNo.                            | 車名                   | 年式                          | 型式・車体番号             | 架装形状       |            |                       |     |       |     |   |
| D0607                            | いすゞ                  | R3/3                        | 2RG-FRR90T2-7163735 | ウイング       | 株式会社 キャリオン |                       |     |       |     |   |
| 前使用者                             | 車検有効期限               | 走行距離(km)                    | 積載量                 | 荷台寸法(mm)   |            |                       | T/M | 6速    |     |   |
| ○ 自家用<br>○ 営業用<br>□ レンタカ<br>□ 不明 | R5.12.15<br>切れ<br>抹消 | 172,745 km<br>タコグラフ年月<br>アリ | 2,650 kg            | L<br>6,220 | W<br>2,400 | H<br>2,390<br>(2,290) | 馬力  | 240ps | ターボ | 有 |
|                                  |                      |                             |                     |            |            |                       | 3   | ペダル   |     |   |

|                               |                                    |    |               |      |       |          |          |       |         |
|-------------------------------|------------------------------------|----|---------------|------|-------|----------|----------|-------|---------|
| エンジン状態                        | A B <b>C</b> D E                   | AC | <b>良</b> 不良 無 | ブレーキ | エア    | リサイクル料   | 12,460 円 | キャブ内部 | 備考      |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等)             | ナシ                                 |    |               |      | 汚れ    | 少        | <b>中</b> | 多     |         |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)      | ナシ                                 |    |               |      | シート破れ | 有        | <b>無</b> |       |         |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態              | フルハーフ D-MWCWSG0R306400B No.W6HM439 |    |               |      | ベット   | <b>有</b> | 無        |       |         |
| ラッシング2段 内フック5対 庫内灯3灯(LED) 床:板 |                                    |    |               |      | クロス張り | 有        | <b>無</b> |       |         |
| ロックバー・蝶番・門口:ステン               |                                    |    |               |      | ETC   | <b>有</b> | 無        |       |         |
|                               |                                    |    |               |      | ラジオ   | <b>有</b> | 無        |       | バックモニター |

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

|       |
|-------|
| 燃料タンク |
| 200L  |

|                   |
|-------------------|
| Fガラス状態            |
| 要交換 良好 <b>飛石有</b> |
| 点キズ・一部ヒビ          |

|         |          |   |
|---------|----------|---|
| 記録簿     | <b>有</b> | 無 |
| R3年~R5年 |          |   |

|       |          |   |
|-------|----------|---|
| PMマフラ | <b>有</b> | 無 |
| 証明書   | 有        | 無 |

|        |   |          |
|--------|---|----------|
| S・リミッタ | 有 | <b>無</b> |
| 証明書    | 有 | 無        |

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)

バンパーエンドパーツ欠

看板

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

|                     |             |                       |
|---------------------|-------------|-----------------------|
| * <b>5</b>          | 前           | * <b>5</b>            |
| □                   |             | □                     |
| * <b>4</b>          | * <b>4</b>  | * <b>4</b> * <b>4</b> |
| □                   | □           | □ □                   |
| F <b>10</b> スペア □ R |             |                       |
| サイズF                | 225/80R17.5 |                       |
| サイズR                | 225/80R17.5 |                       |

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります