

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
A0586	三菱	H20/9	PDG-FK61F-722126	クレーン付	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R6.2.12	切れ 144,182 km 抹消 タコグラフ年月 ナシ	2,200 kg	L 5,570	W 2,140	H 400	馬力 240ps	ターボ 有	3ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	11,010 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	オイル滲みアリ				汚れ	少 中 多	※エアコン風向きのつまみ外れ		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 無	※ダッシュボードフタ外れ		
上物メーカー名 年式,型式及状態	クレーン:タダノ ZE304HR No.410-44501134				ベット	有 無			
4段 ラジコン フックイン 2.93t吊					クロス張り	有 無			
内フック7対 床:鉄板					ETC	有 無	ナビ		
					ラジオ	有 無	バックモニター		

外装状態 リーフサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク 200L

Fガラス状態 要交換 **良好** 飛石有

記録簿 **有** 無 H24年~R5年

PMマフラ **有** 無 証明書 有 無

S・リミッタ **有** **無** 証明書 有 無

サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 5対(LED)

後フェンダー割れ

キズ 工具箱(ステン) ウロコ 曲がり

バンパー コーナ グリル ミラーカバー } メッキ

エンドキャップ無

1450 400

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

5	前	7	
4	4	4	7

F **5** スペア R

サイズF 225/90R17.5

サイズR 225/90R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります