

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0611	三菱	R2/2	2KG-FK65F-605398	ゲート付ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 6速
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	194,186 km タコグラフ年月 ナシ	2,400 kg	L 6,230 W 2,400 H 2,400 (2,300)	馬力 220ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 中 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ No.019C3685				ベツト	有 無			
ラッシングレール2段 内フック5対 庫内灯3灯(LED) 床:板					クロス張り	有 無			
格納ゲート:極東開発 CG1002K-3MRA2 No.20T018502N					ETC	有 無			
					ラジオ	有 無			バックモニター

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有

記録簿
有 無

PMマフラー
有 無

証明書
有 無

S・リミッタ
有 無

証明書
有 無

サイドバンパー 1段(アルミ) マーカー 3対(LED)

看板跡

飛石多数

バンパースリキズ

飛石多数バンパースリキズ

めくれ

凹み

凹み X

看板跡

凹み X

サイドマーカー不灯

凹み・穴

キズ X X

看板跡

サイドバンパー曲がり

めくれ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

4	前	4
4	4	4 4
F 7 スペア <input type="checkbox"/> R		
サイズF	225/80R17.5	
サイズR	225/80R17.5	

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります