

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
C0471	日野	H29/4	TKG-FD7JLAG-24050	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	328,465 km タコグラフ年月 ナシ	2,500 kg	L 6,180	W 2,240	H 2,050	馬力 240ps	ターボ 有	3ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,400 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 多	*温度設定		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	外気9°C 設定-30°C		
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス V000D7-04				ベット	有 <input checked="" type="radio"/> 無	庫内7.8°C⇒-25°C		
ラッシングレール2段 庫内灯3灯(LED) 床:システムフロア					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無	5H稼働		
冷凍機:菱重 TDJS50A-L2 No.726400334BL 2017年製 スタンバイ付					ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
格納ゲート:トランテックス TRAK10-6475D					ラジオ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	バックモニター		

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有
一部ヒビ

記録簿
有 <input checked="" type="radio"/> 無

PMマフラ
有 <input checked="" type="radio"/> 無

証明書
有 無

S・リミッタ
有 無

証明書
有 <input checked="" type="radio"/> 無

サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 3対(電球)

飛石・ヒビ

凹み x x

スタンバイ

凹み 角曲がり P/G角曲がり

ステンレスバンパーステー曲がり

箱側面各キズ・凹み

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	前	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F  5 スペア  R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります