




HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状							
D0620	いすゞ	H30/4	2RG-FRR90T2-7125995	ウイング	株式会社 キャリオン						
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速			
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R6.4.24	切れ	402,094 km	2,750	L	W	H	馬力	240ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月	アリ	kg	6,230	2,410	(2,300)	3	ペダル	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,460 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ			ナシ				汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 多	ポータブルナビ ドラレコ バックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ			ナシ				シート破れ <input checked="" type="radio"/> 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ DMS No.W6HJ647			ナシ				ベツト <input checked="" type="radio"/> 無	
ラッシング2段 内フック5対 庫内灯3灯(LED) 床:板								クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
								ETC <input checked="" type="radio"/> 無	
								ラジオ <input checked="" type="radio"/> 無	

外装状態	アルミホイール	リアエアサス	ヘッドライト:ディスチャージ												
燃料タンク	200L														
Fガラス状態	要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有														
記録簿	<input checked="" type="radio"/> 有 無														
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有 無														
証明書	有 無														
S・リミッタ	有 <input checked="" type="radio"/> 無														
証明書	有 無														
<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>前</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>F <input type="checkbox"/> スペア <input checked="" type="checkbox"/> 8 R</p> <p>サイズF 225/80R17.5</p> <p>サイズR 225/80R17.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>				1	前	1				1	1	1			
1	前	1													
1	1	1													

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります