

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0521	三菱	H27/9	TKG-FK61F-586870	ゲート付ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	検切れ	321,361 km	2,350 kg	L 6,230 W 2,390 H 2,310 (2,210)	馬力 220ps ターボ 有 3 ペダル
	切れ 抹消	タコグラフ年月 ナシ			

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ No.589C6374							ベツト 有 無	
ラッシング2段 内フック5対 庫内灯3灯(電球) 床:板(一部鉄板補修)								クロス張り 有 無	
格納ゲート:新明和 RAK10-6475D No.S60705279								ETC 有 無	
								ラジオ 有 無	バックモニター(作動不良)

外装状態 リーフサス ヘッドライト:ディスチャージ				サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 3対(電球)				タイヤ状態			
燃料タンク				膨らみ				1~10、×、欠、で記載			
200L				色補修				7 前 7			
Fガラス状態				凹み・波打ち				2 2 1 1			
要交換 良好 飛石有				凹み・キズ・サビ				2 2 1 1			
点キズ				スリキズ				F 2 スペア R			
記録簿 有 無				補修・コーキング				サイズF 225/80R17.5			
PMマフラ 有 無				リアフェンダー変形				サイズR 225/80R17.5			
証明書 有 無											
S・リミッタ 有 無											
証明書 有 無											

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります