

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
D0570	いすゞ	R4/9	2PG-CYJ77CA-7021648	冷凍バン	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	検切れ <input checked="" type="radio"/> 切れ <input type="radio"/> 抹消	28,468 km	12,000 kg	L	W	H	馬力	380ps	ターボ	有
		タコグラフ年月	アリ	9,300	2,300	2,540 (2,370)	3	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	14,900 円	キャブ内部	備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ <input checked="" type="radio"/> 少 中 多	*温度設定	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	外気24℃ 設定-29℃
上物メーカー名 年式,型式及状態	矢野特殊 TPH7154-2 No.B140620 2014年9月製造							ベツト	有 <input checked="" type="radio"/> 無	庫内23.3℃⇒-21℃
ラッシング4段 ジョルダ4列 庫内灯ラインタイプ(LED) 床:キーストン								クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無	3H稼働
冷凍機:サーモキング UT-1200SR								ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
								ラジオ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	バックモニター

外装状態 アルミホイール 総輪エアサス ヘッドライト:LED
 サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 左10対・右9対

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有
点キズ

記録簿
有 <input checked="" type="radio"/> 無

PMマフラ
<input checked="" type="radio"/> 有 無
証明書
有 無

S・リミッタ
<input checked="" type="radio"/> 有 無
証明書
有 無

バンパー
コーナー
グリル
ミラー
ミラーアーム
ドアガーニッシュ
ステップ

メッキ

凹み

看板跡

凹み・キズ

1500

2130mm

前開きサイドド

看板跡

看板跡

看板跡

看板跡

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

6	前	6
6		6
7	7	7 7
7	7	7 7

F 10 スペア R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります