

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
C0633	日野	H31/3	2DG-FW1AHG-109267	ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	プロシフト	
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	659,731 km タコグラフ年月 アリ	13,700 kg	L 9,620	W 2,400	H 2,650 (2,570)	馬力 380ps	ターボ 有	3 ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,100 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				ナシ			汚れ 少 中 多	※2022年11月リコールの為 エンジン載替(584,956km時) バックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				ナシ			シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本トレクス No.19W-01312						ベツト 有 無		
ラッシング2段 内フック10対 庫内灯4灯(LED) 床:板							クロス張り 有 無		
蝶番・キャッチ・ロックバー・門構:ステン							ETC 有 無 ラジオ 有 無		

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:LED

燃料タンク
300L+200L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有
点キズ多数

記録簿 有 無
R1年~R5年

PMマフラ 有 無
証明書 有 無

S・リミッタ 有 無
証明書 有 無

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)

凹み・キズ

看板跡

凹み

看板跡

キャブチルトカバーロック損傷

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

7	前	7
7		7
5	5	3 4
6	6	4 4

F **6** スペア R

サイズF 265/70R19.5

サイズR 265/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります