

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0632	三菱	R2/12	2PG-FS74HZ-521720	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M シフトパイロット
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	509,702 km タコグラフ年月 アリ	12,500 kg	L 9,400 W 2,240 H 2,490 (2,470)	馬力 394ps ターボ 有 2 ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 中 多	* 温度設定			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	外気32℃ 設定-35℃			
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス No.N039G82-01				ベット 有 <input checked="" type="radio"/> 無	庫内29℃⇒-15℃			
ラッシング2段 ジョルダー4列 庫内灯6灯(LED) 床:アルミ縞板					クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無	3H稼働			
冷凍機:菱重 TU100SC No.097900810BL 2020年式 スタンバイ付					ETC 有 <input checked="" type="radio"/> 無				
格納ゲート:トランテックス TRAK10-6485D No.S11003367					ラジオ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	バックモニター			

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:LED

燃料タンク
400L

Fガラス状態
要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有
飛石多数・ヒビ有

記録簿
<input checked="" type="radio"/> 有 無
R3年・R4年

PMマフラ
<input checked="" type="radio"/> 有 無
証明書 有 無

S・リミッタ
<input checked="" type="radio"/> 有 無
証明書 有 無

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

5	前	5	
5		5	
5	5	5	5
5	5	5	5

F 欠 スペア R

サイズF 265/70R19.5
サイズR 265/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります