





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0625	三菱	R5/5	2PG-FU74HZ-*****	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
自家用 営業用 レンタカ 不明	R6.5.29 切れ 抹消	942 km タコグラフ年月 アリ	13,900 kg	L 9,620	W 2,400	H 2,450 (2,370)	馬力	394ps	ターボ	有
							2	ペダル		

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ 少 <b>中</b> 多				
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ 有 <b>無</b>				
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本トレクス				ベツト <b>有</b> 無				
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板					クロス張り 有 <b>無</b>				
					ETC 有 <b>無</b>				
					ラジオ <b>有</b> 無				バックモニター

<p>燃料タンク 300L+300L</p> <p>Fガラス状態 要交換 <b>良好</b> 飛石有</p> <p>記録簿 有 <b>無</b></p> <p>PMマフラ <b>有</b> 無 証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ <b>有</b> 無 証明書 有 無</p>	<p>外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED</p> <p>サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 5対(LED)</p>   <p>ドア開(車内キャブ) 上段キズ・塗装剥がれ</p>  	<p>タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td><b>10</b></td> <td>前</td> <td><b>10</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>10</b></td> <td><b>10</b></td> <td><b>10</b></td> <td><b>10</b></td> </tr> <tr> <td><b>10</b></td> <td><b>10</b></td> <td><b>10</b></td> <td><b>10</b></td> </tr> </table> <p>F <b>10</b> スペア <b>□</b> R</p> <p>サイズF 275/80R22.5 サイズR 275/80R22.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	<b>10</b>	前	<b>10</b>				<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>10</b>	前	<b>10</b>														
<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>													
<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>													

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります