

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
E0641	トレクス	H28/4	NCCTB34081-1923	海コンセミトレーラ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	km	30,480 kg	L	W	H	馬力 ターボ ペダル
		タコグラフ年月					

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	リサイクル料	円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							汚れ	少 中 多
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)							シート破れ	有 無
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本トレクス NCCTB34081 NCCTB34081-1923 2016年4月製造							ベツト	有 無
ランディングギヤ:JOST製							クロス張り	有 無
							ETC	有 無
							ラジオ	有 無

外装状態 リーフサス リフトアクスル無			タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載 前															
燃料タンク	看板跡(スプレーで数字跡)		サイドバンパー 3段(鉄)	サイドマーカー 1対(LED)	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>		2	2	2	2	4	4	4	4	1	1	1	1
2	2	2	2															
4	4	4	4															
1	1	1	1															
Fガラス状態 要交換 良好 飛石有			※荷台サビ多い		F <input type="checkbox"/> 欠 <input checked="" type="checkbox"/> スペア <input checked="" type="checkbox"/> R													
記録簿 有 無					サイズRF 11R22.5													
PMマフラ 有 無	看板跡				サイズRM 11R22.5													
証明書 有 無	バンパーキズ				サイズRR 11R22.5													
S・リミッタ 有 無					*スノータイヤは表記する													
証明書 有 無																		

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります