

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0547	三菱	R2/1	2PG-FS74HZ-511176	ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M シフトパイロット
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	404,069 km タコグラフ年月 アリ	13,400 kg	L 9,570 W 2,400 H 2,630 (2,560)	馬力 394ps ターボ 有 2 ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC <input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 多		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無		
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ DK1 No.W8H6593				ベツト	<input checked="" type="radio"/> 有 無		
ラッシング2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無		
					ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 無		
					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無		バックモニター

外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED

燃料タンク 300L+300L

Fガラス状態 要交換 良好 飛石有

数ヶ所アリ

記録簿 有 無

R2年~R4年

PMマフラ 有 無

証明書 有 無

S・リミッタ 有 無

証明書 有 無

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 6対(電球)

バンパー
コーナー
グリル
ミラー } メッキ

リん木入れ スリキズ

リん木入れ 角かけ

リアバンパー凹み大 キズ

工具箱

タイヤ状態
1~10、×、欠、で記載

3	前	3
3		3
3	3	3 3
1	1	1 1

F 3 スペア R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります