

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
B0642	UD	H23/6	LKG-PK39LH-00237	クレーン付	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	508,778 km タコグラフ年月 2011/5	6,800 kg	L 5,420	W 2,350	H 500	馬力	280ps	ターボ 有
							3	ペダル	

エンジン状態	A B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,790 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	エンジン下部オイル漏れ						汚れ	少 中 多	※エンジンシステム異常点灯
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	(有) 無	※スペアキー無
上物メーカー名 年式,型式及状態	トーヨーボデー						ベツト	(有) 無	
内フック8対 作業灯2灯(LED) 床:縞鉄板・板 3方開							クロス張り	有 (無)	
ユニック URU374N PRKK No.F145219 2011年4月製							ETC	(有) 無	
4段ラジコンフックイン 2.93t吊							ラジオ	(有) 無	

外装状態 リーフサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 (飛石有)
点キズ

記録簿
(有) 無
H23年~R4年

PMマフ
(有) 無
証明書
有 無

S・リミッタ
(有) 無
証明書
有 無

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

2	前	1
2	2	1 1

F **1** スペア R

サイズF 265/70R19.5

サイズR 265/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります