

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0551	三菱	H20/6	BDG-FS54JZ-551199	ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M イノマット
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	285,877 km タコグラフ年月 アリ	12,900 kg	L 9,600 W 2,280 H 2,480 (2,360)	馬力 380ps ターボ 有 2 ペダル

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC <b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,580 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 中 <b>多</b>		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	<b>有</b> 無		
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ No.859A5395				ベツト	<b>有</b> 無		
ラッシング1段 内フック9対 庫内灯5灯(蛍光灯) 床:鉄板					クロス張り	有 <b>無</b>		
					ETC	有 <b>無</b>		
					ラジオ	<b>有</b> 無		

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
300L

Fガラス状態
要交換 良好 <b>飛石有</b>
小 1ヶ所

記録簿 <b>有</b> 無
R3年~R4年

PMマフラ <b>有</b> 無
証明書 有 無

S・リミッタ <b>有</b> 無
証明書 有 無

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

7	前	7
7		7
5	5	5 5
5	5	5 5

F  スペア  R

サイズF 245/70R19.5  
サイズR 245/70R19.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります