

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社（岡山県）
D0644	いすゞ	H27/11	TKG-FRR90S2-7086618	アルミ平	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6 速		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消		切れ	379,809 km	3,400 kg	L 6,200	W 2,370	H 700	馬力	240ps	ターボ	有
			抹消	タコグラフ年月 ナシ					3	ペダル		

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,460	円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ナシ									汚れ 少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) ナシ									シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態 トーヨーボデー No.15922847									ベツト 有 無	
丸カンフック7対 スタンション(左右3対・後1ヶ所) 床:板									クロス張り 有 無	
									ETC 有 無	
									ラジオ 有 無	

外装状態

リーフサス

ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク

250L

Fガラス状態

要交換 良好 飛石有

飛石多数

記録簿

有 無

PMマフラ

有 無

証明書

有 無

S・リミッタ

有 無

証明書

有 無

看板跡(導風板)

飛石多数

キズ

丸カンフック

キズ・凹み

鳥居鉄板貼り

凹み

穴

リアバンパー

凹み・キズ

サイドバンパー 1段(鉄)

マーカー 5対(電球)

看板跡

サイドバンパー曲がり

キズ・剥げ

キズ

キズ・凹み

ステップ割れ

サイドバンパー曲がり

キズ・凹み

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

6 前 6

4 4 4 4

F 5 スペア R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります