

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状			
C0658	日野	H30/1	TKG-FD7JLAG-26019	ゲート付ウイング	株式会社 キャリオン		
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M	6速	
○自家用 ○営業用 ○レンタカ ○不明	R6.2.9 切れ 抹消	373,396 km タコグラフ年月 ナシ	2,350 kg	L 6,260 W 2,210 H 2,420 (2,330)	馬力 240ps 3 ペダル	ターボ 有	

エンジン状態 A B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,400 円	キャブ内部	備考
ミッショニ・デフ(異音、油漏れ等)		ナシ					汚れ 少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)		ナシ					シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式、型式及状態	トランテックス	No.W033D56					ベット 有 無	
ラッピング2段 内フック5対 庫内灯3灯(LED) 床:板							クロス張り 有 無	
格納ゲート:極東開発 CG1002K-B3MRA2 No.17T128125N							ETC 有 無	
							ラジオ 有 無	バックモニター

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ	サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 3対(LED)	タイヤ状態
燃料タンク 200L		1~10、×、欠、で記載
Fガラス状態 要交換 良好 (飛石有) 点キズ多数	サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 3対(LED)	3 前 3
記録簿 有 無		3 3 3 3
PMマフラ 有 無 証明書 有 無		□ □ □ □
S・リミッタ 有 無 証明書 有 無		F 1 スペア R
		サイズF 225/80R17.5
		サイズR 225/80R17.5
		*スノータイヤは表記する

燃料タンク  
200L

Fガラス状態  
要交換 良好 (飛石有)  
点キズ多数

記録簿 有 無

PMマフラ 有 無  
証明書 有 無

S・リミッタ 有 無  
証明書 有 無

フロントパネル  
フロントバンパー

1,570mm  
2,100mm

看板跡

スリキズ 凹み

スリキズ 凹み

角変形

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります