

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|------------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|----------|--|
| HPNo. | 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 | | | | | |
| A0664 | 三菱 | R2/10 | 2KG-FK65F-605188 | ゲート付ウイング | 株式会社 キャリオン | | | | |
| 前使用者 | 車検有効期限 | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | T/M | 6速 | |
| ○ 自家用 営業用 レンタカ 不明 | 一時抹消 切れ 抹消 | 323,995 km タコグラフ年月 アリ | 2,500 kg | L 6,180 | W 2,400 | H 2,410 (2,320) | 馬力 220ps 3ペダル | ターボ 有 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----|---|------|-------|--------------------------------------|----------|-------|----|
| エンジン状態 | A B <input checked="" type="radio"/> C D E | AC | <input checked="" type="radio"/> 良 不良 無 | ブレーキ | エア | リサイクル料 | 10,910 円 | キャブ内部 | 備考 |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | ナシ | | | | 汚れ | 少 <input checked="" type="radio"/> 多 | | | |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | ナシ | | | | シート破れ | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | | | |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態 | 日本トレクス No.20W-02411 | | | | ベツト | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | | | |
| ラッシング2段 内フック5対 庫内灯3灯(LED) 床:板 | | | | | クロス張り | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | | | |
| 跳ね上げゲート:極東開発 G21002E-B3MRA2 No.20T020263N | | | | | ETC | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | | | |
| | | | | | ナビ | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | バックモニター | | |

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

| | |
|--------|--|
| 燃料タンク | 200L |
| Fガラス状態 | 要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有 飛石小 |
| 記録簿 | <input checked="" type="radio"/> 有 無 |
| | R5年 |
| PMマフラ | 有 無 |
| 証明書 | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 |
| S・リミッタ | 有 無 |
| 証明書 | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 |

飛石多数

サイドバンパー角:曲がり

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

| | | |
|---|---|-----|
| 3 | 前 | 3 |
| | | |
| 3 | 3 | 3 3 |
| | | |

F 10 スペア R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります