

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
A0670	三菱	R2/12	2PG-FS74HZ-521706	ウイング	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット	
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	R5.12.20		切れ 200,388 km 抹消 タコグラフ年月 アリ	13,700 kg	L 9,620	W 2,400	H 2,620 (2,540)	馬力	394ps	ターボ 有
								2	ペダル	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ 少 中 多				
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ 有 無				
上物メーカー名 年式,型式及状態	トレクス No.20W-10121				ベツト 有 無				
ラッシング2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板					クロス張り 有 無				
キャッチ・蝶番・ロックバー:ステン					ETC 有 無				
					ラジオ 有 無				バックモニター

外装状態	ハイルーフ	リアエアサス	ヘッドライト:LED
燃料タンク	300L+300L		
Fガラス状態	要交換 良好	飛石有	
	点キズ多数		
記録簿	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
S・リミッタ	有	無	
証明書	有	無	

バンパー
コーナー
グリル
ミラー

メッキ

飛石

凹み

錆

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)

エンドパーツ欠

フェンダー歪み

凹み

スリキズ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

1		前		1	
1				1	
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1

F **1** スペア R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります