										,				
HPNo.	車名 年式			型式•車体番号				架装形状						
A0673	三菱 R5/11 2PG-FU'				Z-530416			冷凍バン			株式会社キャリオン			
前使用者	車検有	T効期限	走行距離(km	積載量		荷台寸法(mr		m)	T/M シフ		ノフトパイロジ	ルパイロット		
自家用 営業用 レンタカ 不明	R6.11	.26 切れ 抹消	1,208 タコグラフ年月	km アリ	13,000 kg	L 9,38	80	w 2,270	H 2,300 (2,250)	馬力2	428		有	
	態(A)B C	D E AC	良 不良 無	ブレーキ		リサイクル	料 1:	3,480 円	1	<u>-</u> 内部		 青考		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ナシ										中	多	*温度設	定	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) ナシ										有	無 夕	卜 気8℃ 設定	£-35°C	
上物メーカー名 年式,型式及状態 矢野特殊 TPH9799 No.B230605 2023年10月製										旬	無庫	重内7.4℃⇒-	30.3℃	
ラッシング2段 ジョルダー4列 庫内灯ラインタイプ(LED) 床:キーストン										有	(無)	3.5H稼俑	動	
冷凍機:菱重 TU100SB No.283100124BL 2022年製 スタンバイ付										有((
									ラジオ	<u> </u>	無	バックモニ	ター	
タイヤ状態 外装状態 ハイルーフ アルミホイール リアエアサス ヘッドライト:LED 1~10、×、欠、で記載														
燃料タ											9		9	
300L+3 Fガラス							10.°			9		9	9	
要交換良好		バンパーフューナー	y+			0	\$ 1 H			9	9	9	9	
PMマフラ イ 証明書 イ S・リミッタ イ 証明書 イ	無無無	グリル ミラー 」) F			サイサイ	ズF ズR	スペア 295/80R2 11R22.	2.5	

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります