

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
E0635	ユソーキ	H16/5	YJS2402-0289	海コンセミトレーラ	株式会社キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M		
<input type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="checkbox"/> レンタカ <input type="checkbox"/> 不明	R6.5.26	切れ	km	24,200	L	W	H	馬力	ターボ
		抹消	タコグラフ年月					kg	ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	リサイクル料	円	キャブ内部	備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							汚れ	少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)							シート破れ	有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態							ベツト	有 無	
ランディングギヤ:ニットレ製NLH-722 2004年4月製							クロス張り	有 無	
							ETC	有 無	
							ラジオ	有 無	

外装状態 リフトアクスル無 リーフサス			タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載															
燃料タンク			前															
※マーカーランプ不灯			<table border="1"> <tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr> </table>				4	4	4	4					4	4	4	4
4	4	4	4															
4	4	4	4															
Fガラス状態			F <input type="checkbox"/> 欠 <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R															
要交換 良好 飛石有			サイズRF 11R22.5															
記録簿 有 無			サイズRM															
PMマフラ 有 無			サイズRR 11R22.5															
証明書 有 無																		
S・リミッタ 有 無																		
証明書 有 無																		

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります