

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
C0669	日野	H24/8	QKG-FW1EXBJ-13716	冷凍ウイング	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速	
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	予備検査 2023/12/11		切れ 676,665 km 抹消	タコグラフ年月 676,665 km アリ	11,700 kg	L 9,460	W 2,380	H 2,530 (2,450)	馬力 380ps 3	ターボ 有 ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,870 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				ナシ	汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 多	*温度設定		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ <input checked="" type="radio"/> 無	外気9℃ 設定-30℃			
上物メーカー名 年式,型式及状態	矢野特殊自動車 WPT1432 No.B120395 2012年6月製				ベット <input checked="" type="radio"/> 無	庫内8℃⇒0℃			
ラッシングレール2段 ジョルダー4列 庫内灯5灯(LED) 床:キーストン 蝶番:ステン					クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無	3H稼働			
冷凍機:サーモキング TZ800					ETC <input checked="" type="radio"/> 無	※エアサス不働			
					ラジオ <input checked="" type="radio"/> 無	バックモニター			

外装状態 総輪エアサス ヘッドライト:ディスチャージ		タイヤ状態						
燃料タンク	300L	サイドバンパー 2段(ステン) マーカー 5対(LED)		1~10、×、欠、で記載				
Fガラス状態	要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有			<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="4"/>			
記録簿	有 <input checked="" type="radio"/> 無	バンパー コーナー } メッキ		<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="7"/>			
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有 無			<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="7"/>	
証明書	有 無			<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	
S・リミッタ	<input checked="" type="radio"/> 有 無							F <input type="text" value="6"/> スペア <input type="text"/> R
証明書	有 無							サイズF 245/70R19.5
								サイズR 245/70R19.5
				*スノータイヤは表記する				

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります