





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
	日野	R5/5	2RG-XZU712M-0015065	バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速			
自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.5.23	切れ	493 km	3,000	L	W	H	馬力	150ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月	ナシ	kg	4,490	2,080	(2,210)	3	ペダル	

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	8,820 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	(少) 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 (無)	
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス No.V019J14-02						ベツト	有 (無)	
ラッシングレール2段 庫内灯3灯(LED) 床:板							クロス張り	有 (無)	
積込品:三角板 ラッシングベルト×2 愛車セット 点検ハンマー							ETC	有 (無)	
							ラジオ	(有) 無	バックモニター

外装状態 ヘッドライト:LED 燃料タンク 100L Fガラス状態 要交換 (良好) 飛石有 記録簿 有 (無) PMマフラ (有) 無 証明書 有 無 S・リミッタ 有 (無) 証明書 有 無	サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 3対(電球)    	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載 <table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>前</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9 9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> F 10 スペア R サイズF 225/70R16 サイズR 225/70R16 *スノータイヤは表記する	9	前	9				9	9	9 9			
9	前	9												
9	9	9 9												

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります