HPNo.	車名	年式	型式•車体番号			架装形状							
В0690	UD	R4/9	2PG-CW5AL•JNCMB	PG-CW5AL•JNCMB02D1NU074226			ダンプ			株式会社キャリオン			
前使用者	車検有	効期限	走行距離(km) 積載量			荷台寸法(mm)			T/M 7 速				
自家用	<u>π.</u> 1 Δ.1	少 切わ	906 km	9,300	L	W	Н	馬力 3	90ps	ターホ゛	有		
営業用 レンタカ 不明	検切	れ _{抹消}	タコグラフ年月アリ	kg	5,090	2,200	500		゜ダル				
エンジン状態	態(A) B C		良 不良 無 ブレーキ		リサイクル料	14,260 円	キャブ	<u> </u>	 備考				
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								中多					
								有無	,				
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) ナシ シート破れ 上物メーカー名 年式,型式及状態 新明和工業 DRS11-0010SY3 No.F2207503935 ベット								有 無					
自重計付 床:鉄板(耐摩耗性鋼板) クロス張り									,				
床厚み(デッキ6.0mm サイド4.5mm テールゲート6.0mm 前壁4.5mm) ETC								有無					
ラジオ (
タイヤ状態 外装状態 リーフサス アルミホイール ヘッドライト: LED													
サイト・ハ・ンハ・ー 3段(鉄)								$1\sim10$ 、 \times 、欠、で記載 10 前 10					
燃料タンク 300L									<u>'</u>]	" <u>[</u>	<u> </u>		
600 ▼ コボレーン 1,600													
Fガラス状態								10	10	10	10		
要交換良好飛石有 パンパーコーナー										40			
		グリル	<u></u>					10	10	10	10		
記録簿 有 無 トラールー トラールー ステップ								F 10 スペア R					
PMマフラ(有) 無								サイズF 11R22.5					
証明書 有 無								サイズR 11R22.5					
S・リミッタ(有	無												
証明書有無ボルボテール								*スノータイヤは表記する					

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります