

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
A0662	三菱	R5/9	2KG-FK62FZ-611294	クレーン付	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
自家用 営業用 レンタカ 不明	R6.9.28 切れ 抹消	1,119 km タコグラフ年月 アリ	7,600 kg	L 5,510	W 2,180	H 695 (後590)	馬力	240ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ナシ				汚れ	(少) 中 多
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				ナシ				シート破れ	有 (無)
上物メーカー名 年式,型式及状態				パブコ 3347 140				ベツト	(有) 無
床:板								クロス張り	有 (無)
クレーン:タダノ TM-ZX364HRSA No.41002601174								ETC	(有) 無
4段 ラジコン フックイン 2.93t吊								ラジオ	(有) 無

外装状態 リーフサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 (良好) 飛石有

記録簿	有	(無)
-----	---	-----

PMマフラ	(有)	無
証明書	有	無

S・リミッタ	(有)	無
証明書	有	無

サイドバンパー 2段(鉄)

バンパー  
コーナー  
グリル  
ミラーカバー } メッキ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

9	前	9	
□		□	
9	9	9	9
□	□	□	□

F 10 スペア □ R

サイズF 265/70R19.5

サイズR 265/70R19.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります