



HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0683	三菱	R5/9	2PG-FS74HZ-545975	ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M シフトパイロット
自家用 営業用 レンタカ 不明	R6.9.14 切れ 抹消	959 km タコグラフ年月 ナシ	13,900 kg	L 9,610 W 2,400 H 2,650 (2,560)	馬力 394ps ターボ 有 2 ペダル

エンジン状態 (A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)			ナシ			汚れ (少) 中 多		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)			ナシ			シート破れ	有 (無)	
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本トレクス No.23W-05729						ベツト	(有) 無	
ラッシング2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板						クロス張り	有 (無)	
キャッチ・蝶番・ロックバー:ステン						ETC	有 (無)	
						ラジオ	(有) 無	バックモニター

外装状態 ハイルーフ アルミホイール リアエアサス ヘッドライト:LED		サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)		タイヤ状態															
燃料タンク	200L+300L	 	<table border="1"> <tr> <td>10</td> <td>前</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </table>		10	前	10	10		10	10	10	10	10	10	10	10	10	
10	前		10																
10			10																
10	10		10	10															
10	10		10	10															
Fガラス状態	要交換 (良好) 飛石有	<table border="1"> <tr> <td>F</td> <td>10</td> <td>スペア</td> <td>R</td> </tr> </table>		F	10	スペア	R												
F	10	スペア	R																
記録簿	有 (無)	サイズF 245/70R19.5 サイズR 245/70R19.5																	
PMマフラ	(有) 無	*スノータイヤは表記する																	
証明書	有 無																		
S・リミッタ	(有) 無																		
証明書	有 無																		

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります